

KF

Šulinio

Nr. () 133

KORTELE

(Komunikacijos)

(Inžinierio pavedinimas)

Vilnius

Želvos

110-D-5

(Miestas)

(Gatvė)




(Priešingo nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangčio	ket.	650		153,87	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	5,10	148,17	Pastabos
Tiesiniai	Nr. 1	ker.	200	Viršus	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS
				Apačia	
	Nr. 2	ker.	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	ker.	150	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4	ker.	100	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5	pl.	100	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Objekto Nr. 01-3/5775
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1996. m. 09. 09. mėn. 16. d.
					(Inžinierio tyrimo data)