



Vandentiekis	193	kamera	76/32 - 0084 (110 - D - 5)
(komunikacija)	(Nr.plane)	(įrenginio pavadinimas)	(planšeto nomenklatūra)
	Vilniaus m.		Želvos g.
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



43715

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 9
Dangtis	ket.	650		134.24		(medžiaga, kiekis)
Žemė				134.24	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet.				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet.	1520x2060	3.40	130.84		
VAMZDŽIAI	Nr.1	ket	100	Viršus Apačia	2.90	131.34
	Nr.2	ket.	100	Viršus Apačia	2.90	131.34
	Nr.3	ket.	100	Viršus Apačia	2.90	131.34
	Nr.4	PE	32	Viršus Apačia	2.00	132.24
	Nr.5	PE	40	Viršus Apačia	2.90	131.34
				Viršus Apačia		
					Pastabos: —	
					IĮ "Tikslūs matavimai"	
					kv.paž.Nr.1 GKV-63	
					Objektas	
					Sudarė	A.Stripeikis (pavardė)
					Patikrino	(parašas)
						(pavardė) (parašas)
					2016.08.01	
					(įrenginio tyrinėjimo data)	