

Vandentiekio
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

KORTELE 34

Vilnius
(Miestas)


Želsvos
(gatvė)

110-D-5
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



x= 24720
y= 27168



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes		
Dangtis		ket.	650			155.70	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė				0.00		155.70	Ar yra vandens?		
Sienos		bet.					Ar yra dujų?		
Dugnas		bet.	2.00*2.00	2.85		152.85	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	ket	300	Viršus	2.06	153.64	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" fil. "TOPOGRAFIJA"		
				Apačia					
	Nr.2	ket	300	Viršus	2.06	153.64			
				Apačia					
	Nr.3	ket	150	Viršus	2.16	153.54	Objektas: 01-43377		
				Apačia					
	Nr.4	pl	50	Viršus	2.16	153.54			
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė		N.Maželis
				Apačia				(parašas)	(pavardė)
	Nr.6			Viršus			Patikrino		Jaslukevičius
				Apačia				(parašas)	(pavardė)
	Nr.7			Viršus			2007 m.02 mėn. 28 d. (Įrengimo tyrinėjimo data)		
				Apačia					