

<u>Naudojami kaimo kaimas</u> (Komunikacija)		<u>Įrenginio pavadinimas</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>32</u>) <u>55</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Įvykis</u> (Gatvė)		<u>3/15 110-D-5</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>gd</u> <u>6</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>keP</u>	<u>650</u>		<u>156.10</u>	
Žemė				<u>0.00</u>	<u>156.10</u>	Ar yra vandens? Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1.55 x 2.11</u>	<u>2.60</u>	<u>153.50</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>keP</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2.34</u> Apačia	<u>153.72</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/2119</u> Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>80</u> m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>keP</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2.34</u> Apačia	<u>153.72</u>	
	Nr. 3	<u>keP</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2.38</u> Apačia	<u>153.72</u>	
	Nr. 4	<u>keP</u>	<u>120</u>	Viršus <u>2.38</u> Apačia	<u>153.72</u>	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		