

<u>Vandens tiekimo kameros</u> (Komunikacija)		<u>Nr. (33) 56</u> (Inginio pavadinimas)		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Upyte's</u> (Gatvė)		<u>3/15 110-D-5</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis					
Horizontalinis					

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės gel. 8 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet	650		156.13		
Žemė				0.00	156.13	Ar yra vandens?	
Sienos		bet				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet	1.55 x 1.80	2.70	153.43	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus 2.33 Apačia	153.80		
	Nr. 2	bet	100	Viršus 2.33 Apačia	153.80		
	Nr. 3	bet	100	Viršus 2.36 Apačia	153.87		
	Nr. 4			Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
						Objekto Nr. 01-5/2119...	
						Sudarė <u>V. J. Jankauskas</u> (parašas) (pavardė)	
						Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	
						1980 m. mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)	