

Vandens tiekimo kamera

Nr. (38) 61 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Želvas

(Miestas)

(Gatvė)


(Planšeto nomenklatura)

3715110-D-5



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... gel. f. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	kel	650		156.88	
Žemė			0.00	156.88	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1.55 + 2.00	2.83	154.05	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	kel	100	Viršus 2.33 154.55	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/2119 Sudarė <i>Jonas Maurelis</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Jonas Maurelis</i> (parašas) (pavardė) 1980 m. 04 mėn. 11 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	kel	100	Viršus 2.33 154.55	
	Nr. 3	kel	100	Viršus 2.37 154.51	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
				Apačia	
				Apačia	
				Apačia	
				Apačia	
				Apačia	
				Apačia	