

141

ITI Nr. 91

<u>F Kanal</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>8</u>) <u>83</u>	KORTELE
<u>Valmiera</u> (Miestas)		<u>Deltuvos</u> (Gatvė)		<u>3715-110-D-5</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met	0,65		153,15	
Žemė		gruntas		00	153,15	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1,0	2,74	150,41	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Ker	200	Viršus Apačia 2,91	150,24	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 2,92	150,23	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>21-3/1967.</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>Daly</u> <u>Pastovė</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1979. m. ... <u>07</u> ... mėn. <u>12</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)