

13

102 ITI Nr. 91

<u>F. Lonalič</u> (Komunikacija)		<u>Julijus</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. <u>(12)</u> 82		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Paribio</u> (Gatvė)		<u>3716 110-P-6</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis 		Horizontalinis 					
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		<u>bet</u>	<u>0.65</u>		<u>134.42</u>	Ar yra vandens?	
Žemė		<u>gr</u>		<u>0.0</u>	<u>134.42</u>	Ar yra dujų?	
Sienos		<u>bet</u>				Pastabos	
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1.00</u>	<u>1.20</u>	<u>133.22</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ac</u>	<u>200</u>	Viršus <u>1.28</u> Apačia	<u>133.14</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 2	<u>ac</u>	<u>200</u>	Viršus <u>1.32</u> Apačia	<u>133.10</u>		
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-3/2524</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		19 <u>82</u> m. ... / ... mėn. ... d.	
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)	