

3748 110-D-9

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>23/233</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>пр. Пурганс</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.	
Чертеж колодца М 1: 25		О т м е т к и				
		Крышка	Лотка		Труба	
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
		114.02	112.17	112.27		
П Р И В Я З К А						
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			Вход			
Стены кирп. бет.			Выход			
Дно кирп. бет.			Подкл. №			
Скобы стальные 5			Подкл. №			
Наличие воды			Институт проектирования городского и сельского строительства			
Наличие газа			Отдел изысканий			
Год строительства 19 <u>68</u>			Объект <u>Ремонт и реконструкция канализационной системы</u>			
			Инв. №	Гл. геодезист		
			Дата	Рук. группы		
				Исполнитель		
				Чертил		
				Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000