

<u>FK</u>	šulinio	Nr. (<u>3</u>) <u>418</u> KORTELE
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
<u>Vilnius</u>	<u>Tarybų</u>	<u>2695</u> <u>111-17-11</u>
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopet. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		112.35	
Žemė				0.00	112.35	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	2.10	110.25	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	1000	Viršus		
				Apačia	3.20	109.15
	Nr. 2	bet	1000	Viršus		
				Apačia	3.21	109.14
	Nr. 3	ker	150	Viršus		
				Apačia	2.10	110.25
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>41-3/3490</u>	
Sudarė	<u>Alvydas Virockas</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>85</u> m. <u>02</u> mėn. <u>04</u> d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	