

<u>Fekalinė k.</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>5</u>) <u>180</u> KORTELE		
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Širvintų</u> (Gatvė)		<u>2774 III-7-12</u> (Planšeto nomenklatūra)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>3 metal.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>ketin.</u>	<u>0.65</u>		<u>113.63</u>	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Žemė		<u>grunt.</u>		<u>0.00</u>	<u>113.63</u>	
Sienos		<u>beton.</u>				
Dugnas		<u>beton.</u>	<u>1.00</u>	<u>1.95</u>	<u>111.63</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>keram.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia	<u>2.17</u> <u>111.46</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>keram.</u>	<u>300</u>	Viršus Apačia	<u>2.19</u> <u>111.44</u>	
	Nr. 3	<u>keram.</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>2.07</u> <u>111.56</u>	Objekto Nr. <u>91-3/2164.</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>10213 Petrauskas</u> (parašas)(pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Alkms</u> (parašas)(pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1981. m. ... <u>26</u> ... mėn. <u>9</u> d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)