

Sulinyś

(freniginio pavadinimas)


Širvintų

(Gatvè)


(0.00)

(0.56)

Vertikalinis



Horizontalis




Nr. (5) 272 KORTELE

~~2774~~ III-A-12

(Planšeto nomenklatūra)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės
Dangtis		špiž	650			113,81	3 (Medžiaga, kiekis)
Žemė		smėl		0,00		113,81	Ar yra vandens? nėra
Senos		bet					Ar yra dujų? nėra
Dugnas		bet	1,0	1,79		112,02	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	asboc	150	Viršus			
				Apačia	1,88	111,93	
	Nr. 2	asboc	150	Viršus			
				Apačia	1,90	111,91	
	Nr. 3	špiž	100	Viršus			
				Apačia	1,70	112,21	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/1179

Sudarė Šečkus (parašas) Šečkus (pavardė)

Patikrino Plūgis / Švarnys (parašas) (pavardė)

1976 m. IX mėn. 21 d.
(Inžinerinio tyrinėjimo data)