

183

III-A-12

ITI Nr. 91^a

Vanden tiekis

(Komunikacija)

Šulinys

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (11) 235

KORTELE

Vilnius

(Miestas)

Mairiagalos

(Gatvė)

2774


(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


(0.0)

(0.35)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... nėra ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	metal.	0.65		114.31	
Žemė	grunt.		0.0	114.31	Ar yra vandens? nėra...
Sienos	bet.				Ar yra dujų? nėra...
Dugnas	bet.	2.00	2.68	111.63	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	špiž.	150	Viršus 2,33 Apačia 111.98	
	Nr. 2	špiž.	150	Viršus 2,33 Apačia 111.98	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	špiž.	100	Viršus 2,33 Apačia 111.98	Objekto Nr. 01-3/1.854.
	Nr. 4			Viršus Apačia	Sudarė ... G. Seckus (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia	Patikrinė ... (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	197.8 m. mėn. 21 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)