

191

111-A-12

ITI Nr. 91^a

Fekal. kanalai

(Komunikacija)

vilniai

(Miestas)

šulinys

(Inžinierio pavadiniimas)

Maišigalios

(Gatvė)

Nr. (2) 243^b

KORTELE


2774

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės met.
Dangtis	špiž.	0.65		122.40	met. 6 (Medžiaga, kiekis)
Žemė	grunt		0.0	122.40	Ar yra vandens? nėra
Sienos	bet.				Ar yra dujų? nėra
Dugnas	bet	1.00	3.01	119.39	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	špiž.	150	Viršus Apačia 3.00	119.40
	Nr. 2	špiž.	150	Viršus Apačia 3.03	119.37
	Nr. 3	špiž.	150	Viršus Apačia 3.00	119.40
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3/13.43...
					Sudarė <i>by</i> <i>R. Daukša</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrinė <i>by</i> <i>A. Stankavičius</i> (parašas) (pavardė)
					1976 m. XII mėn. 23 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)