

222

111 - A - 12

ITI Nr. 91

<u>Fekalinės t.</u> (Komunikacija)		<u>Suliny</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (Y) <u>228</u>		KORTELE	
<u>Nilinis</u> (Miestas)		<u>Giedročių</u> (Gatvė)		<u>2774</u> (Planšeto nomenklatura)			

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3melt. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		beton	0.65		117.59	
Žemė		grunt		0.00	117.59	Ar yra vandens?
Sienos		beton				Ar yra dujų?
Dugnas		beton	1.00	397	113.62	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	beton	150	Viršus Apačia 4.05	113.54	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>D1-31.2041...</u> Sudarė <u>R. R. R.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>R. R. R.</u> (parašas) (pavardė) 1979. m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	beton	150	Viršus Apačia 4.14	113.46	
	Nr. 3	beton	100	Viršus Apačia 2.40	115.19	
	Nr. 3a	metel	100	Viršus Apačia 4.02	113.57	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		