

628

111-A-12


ITI Nr. 91

<u>Fehelini 6.</u> (Komunikacija)	<u>Sulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. <u>(6) 3</u> KORTELE
<u>Nilnins</u> (Miestas)	<u>Gedreicių</u> (Gatvė)	<u>2777</u> (Planšeto nomenklatura)



SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		beton	0.65		117.78	
Žemė		grunt		0.00	117.78	Ar yra vandens?
Sienos		beton				Ar yra dujų?
Dugnas		beton	1.00	3.08	114.70	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	beton	100	Viršus		
				Apačia	198	115.80
	Nr. 1a	metal	100	Viršus		
				Apačia	313	114.65
	Nr. 2	beton	150	Viršus		
				Apačia	342	114.36
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01/3/1041...

Sudarė R. Petraitis
(parašas) (pavardė)

Patikrino [Signature]
(parašas) (pavardė)

197.8 m. A. mėn. 27 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)