

213

III-A-12

ITI Nr. 91^a

Vandentiekis

Šulinys

Nr. (8) 247

KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Pilnas

Mūsų šalinys

2774

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšetinė nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės metal 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		metal	0.65			121.97	Ar yra vandens?
Žemė		grunt		0.0		122.37	Ar yra dujų?
Sienos		bet					Pastabos
Dugnas		bet	1.95 x 1.83	2.78		119.59	
Vamzdžiai	Nr. 1	spūž.	160	Viršus	2.40	119.97	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2/1343. Sudarė [parašas] [pavardė] Patikrino [parašas] [pavardė] 1976 m. mėn. 3 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	spūž.	70	Viršus	2.40	119.97	
	Nr. 3	spūž.	50	Viršus	2.38	119.99	
	Nr. 4			Viršus			
	Nr. 5			Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
	Nr. 7			Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			