

<u>Vandentiekio</u>		<u>kamera</u>		Nr. (<u>2</u>) <u>407</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)					
<u>Vilnius</u>		<u>Širvintų</u>		<u>2974 III-A-12</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketinis	0.65		112.79	
Žemė		gr.		0.00	112.79	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1.80x1.95	2.15	110.64	Pastabos $H_A = 112.77$ $H_B = 112.79$
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin	100	Viršus 1.84 Apačia	110.95	
	Nr. 2	ketin.	100	Viršus 1.84 Apačia	110.95	
	Nr. 3	ketin	100	Viršus 1.84 Apačia	110.95	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-3/2203</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7	M		Viršus Apačia		

Sudarė	<u>K. P. S.</u>	<u>Petravičius</u>		
Patikrino	<u>Al. V. J.</u>			
1982 m. 09 ... mėn. 10 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)				