

ITI Nr. 91^a

Funkcionalizacija
(Komunikacija)

kamera
(Irenginio pavadinimas)

Nr. (5) III KORTELE

VINUS
(Miestas)


(Gatvé)

~~2689~~ III-A-13
(Planšete nomenklatura)


ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Vertikale



Horizontal line



$$\begin{array}{r} x = 25135.42 \\ y = 28099.12 \end{array}$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės kopėcijos..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met.	065		121,68	Ar yra vandens?
Žemė		grunt		0	121,61	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	3,30 x 2,10	6.63	114,85	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	2000 x 1800	Viršus Apačia	5.35	118,13
	Nr. 2	bet	2000 x 1800	Viršus Apačia	6.00	115,48
	Nr. 3	bet.	300	Viršus Apačia	2.42	119.06
	Nr. 4	polid	200	Viršus Apačia	2.37	119.11
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/1731 Suderė <i>Sk</i> Kulokauskas (parašas) (pavardė) Patikrinė <i>Alvydas Štormeris</i> (parašas) (pavardė) 197.. m..... mėn.... d. (Irenginio tyrinėjimo data)