

-49-

ITI Nr. 91

<u>VANIAI K.O</u> (Kommunikacija)		<u>ŠULINIO</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>193</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>LINKIŲ GATVĖ</u> (Gatvė)		<u>III-A-B</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		—				
Žemė					112	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	10	1.21	112	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	5.0	Viršus 1.16 Apačia	112	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-401.61</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrinė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>91</u> m. ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet.	5.0	Viršus 1.16 Apačia	112	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		