

-51-

225a ITI Nr. 91^a

Vandentiekis
(Komunikacija)

Šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Nr. (65) 205 / KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Linkmenų
(Gatvė)

2097 III-A-13
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	0.65		114.16	Ar yra vandens?
Žemė		asp.		0.00	114.16	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos ... Vanduo Nr. 3 ... užakliuotas
Dugnas		bet	2.00	2.24	111.92	Patik ... kere 94.08
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus 1.82 Apačia	112.34	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	-11-	100	Viršus 1.82 Apačia	112.34	
	Nr. 3	-11-	100	Viršus 1.82 Apačia	112.34	Objekto Nr. 01-3/858....
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>RS</u> Patikrinė <u>RS</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrina <u>RS</u> Patikrinė <u>RS</u> (parašas) (pavardė)
						197.8 m... 0.8... mėn. 10 d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)