

<u>Kanalizacijos</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>14</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Linkmenų</u> (Gatvė)		<u>111-A-14</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

(0.00)
(0.15)

Vertikalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis		bet	650		113.19	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		-		0.00	113.19	Ar yra vandens?	
Sienos		bet				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet	1000	2.15	111.04	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus			
				Apačia	2.30	110.89	
	Nr. 2	ker	150	Viršus			
				Apačia	2.37	110.82	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.15	111.04	
	Nr. 4	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.17	111.02	
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-18174

Sudarė	<u>[Signature]</u>	(parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u>	(parašas) (pavardė)

19... m... d. ... mėn. ... d.
 2001
 (Įrenginio tyrinėjimo data)