

Fek. kaulizacija

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

šulinio

(Irenginio pavadinimas)

Linkmenų

(Gatvė)

Nr. () 25

KORTELE

111-A-14




(Planeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynas (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		113,49	
Žemė				0,00	113,49	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.				Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pd	160	Viršus		
				Apačia	1,40	112,09
	Nr. 2	pd	160	Viršus		
				Apačia	1,42	112,07
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Objekto Nr. 011-32489
						Sudarė <i>[Signature]</i> Stračok (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						1999 m. 06 mėn 03 d. (Išanginio tyrinėjimo data)

Objekto Nr. 111-32489

Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)

Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)

1999 m. 06 mėn 03 d.

(Irenginio tyrinėjimo data)