

Veruidentifikas

Kamera

Nr. (5) 72

KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Taryba

2699 III-A-15

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... kopėtinai ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket	650		114.53	
Žemė	g		6.00	114.53	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	315 211	2.20	112.33	Pastabos ... 114.53
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 1.75 Apačia	112.78
	Nr. 2	ket	150	Viršus 1.75 Apačia	112.78
	Nr. 3	ket	150	Viršus 1.75 Apačia	112.78
	Nr. 4	ket	150	Viršus 1.75 Apačia	112.78
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01:3/2912...
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
					1988 m. ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)