


Lietaus kam. Nr. KORTELE 1359 111-A-16
 (irenginio pavadinimas) (plane) (planeto nomenklatura)
 2019 Vilnius
 (sul.pastatymo metai) (miestas) GIEDRAIČIU,
 (gatvė)



ŠULINIO PJOVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



X 6064390,11
Y 582551,78

Pavadi.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.			122,94	2
Žemė			0,00		(medžiaga, kiekis)
Sienos	bct.				Ar yra vandens?
Dugnas	bct.	1000	1,12	121,82	Ar yra dujų
VANDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 1,00	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia 1,00	
	Nr.3	PVC	160	Apačia 1,00	Objektas:
				121,94	
	Nr.4	PVC	160	Apačia 1,00	
				121,94	

2019. 11.

(kortelės sudarymo data)

Uždaroji
akcinė
bendrovė
"Geodeziniai tyrinėjimai"
(kortelės sudarymo data)

Arvydas Černiauskas
-Direktorius