


Lietaus kan.	Nr.	KORTELE	144	111-A-16
(renginio pavadinimas)	(plane)			(planšto nomenklatūra)
2019	Vilnius			GIEDRAIČIU,
(sul.pastatymo metai)	(miestas)			(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$3 \times 2 \times 6064388,34 = 582564,13$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.			123,09	2
Žemė			0,00		(medžiaga, kiekis)
Sienos	bet.				Ar yra vandens? —
Dugnas	bet.	10,00	1,50	121,59	Ar yra dujų —
VANDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 1,65	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas
				Apačia 1,66	
	Nr.3	PVC	160	Apačio 1,45	121,64

2019.11.
(korteles sudarymo data)
"Geodeziniai tyrinėjimai"
(korteles sudarė)

Arvydas Černiauskas
Direktorius