



Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)	šulinėlis (Įrenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 211
Vilnius (Miestas)	Ratnyčios (gatvė)	76/32-0050 (111-A-16) (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vertikalusis




Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6064259.98$
 $y = 582465.43$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	123.76	(Medžiaga, kiekis) —
Zemė	—	—	0.00	123.76	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vandzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	LAS07
				Apačia	
				1.12	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
				1.50	
	Nr.3			Viršus	Objektas: Ratnyčios g.36
				Apačia	
				Viršus	
	Nr.4			Viršus	Sudaryė: A.Venclovas
				Apačia	
				Viršus	
	Nr.5			Viršus	(parašas) (pavardė)
				Apačia	
				Viršus	
	Nr.6			Viršus	2017 m. 11 mėn.
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	(Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	