

Vandentiekis
(Komunikacija)

apskaitos šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 132

Vilnius
(Miestas)

Šeškinės Sodų
(gatvė)

76/33-0388 (111-A-1)
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6065155.11
y= 581834.59

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	KET	650	—	141.33	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.00	141.33	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	Smėlis	700	2.07	139.26	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	32	Viršus 2.10 139.23	LAS07 Vidinis šul. įdėklas PLSTM d500 su dvigubu apšiltintu dangčiu
				Apačia	
	Nr.2	PE	32	Viršus 2.10 139.23	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Objektas: Šeškinės Sodų g.59
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	(parašas)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	A.Venclovas
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	(pavardė)
				Apačia	

2017 m. 08 mėn.
(Įrenginio tyrinėjimo data)