

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

apskaitos šulinys

(Įrenginio pavadinimas)

Šeškinės Sodų

(gatvė)

Kortelė Nr. 132a

76/33-0388 (111-A-1)

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



x= 6065156.63

y= 581831.24

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės -	
Dangtis		KET	650	—		141.43	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0.00		141.43	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		Smėlis	700	2.07		139.36	Pastabos: LAS07	
Vandzdžiai	Nr.1	PE	32	Viršus	2.10	139.33	Vidinis šul. įdėklas PLSTM d500 su dvigubu apšiltintu dangčiu	
	Nr.2	PE	32	Apačia				
	Nr.3			Viršus			UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Objektas: Šeškinės Sodų g.59	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė  (parašas)	A.Venclovas (pavardė)
	Nr.6			Viršus				
	Nr.7			Viršus			2017 m. 08 mėn. (Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				