

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Sklendė

(Inginio pavadinimas)

Kolektyvo g.

(Gatvė)


Nr. (-) 12a KORTELĖ

111-A-2


(Planeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis




Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudas	Lipynas _____
Dangtis		Ketas				139.15	Ar yra vandens? _____
Žemė		Gruntas				139.15	Ar yra dujų? _____
Sienos							Pastabos _____
Dugnas						139.15	_____
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110	Viršus	1.86	137.29	Koordinatės X= 6065237.13 Y= 581994.90
				Apačia			
	Nr.2	PE	110	Viršus	1.86	137.29	GEOTECHA
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1.89	137.26	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
	Nr.8			Viršus			
				Apačia			

Objekto Nr.:		
Sudarė	Tomas Valaitis	
		
Patikrino	D. Simanavičius 19KV-487	
	Pasirašas	V.Peverdė
2013-11-28		
(Inginio tyrinėjimo data)		

Lipynas

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabas

Koordinatės X= 6065237.13

Y= 581994.90

GEOTECHA

Objekto Nr.:

Sudarė

Tomas Valaitis

Patikrino

D. Šimėnas
19KV-407

Parasas

V. Pavardė

2013-11-28

(Inginio tyrinėjimo data)