

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Sklendė

(Irenginio pavadinimas)

Kolektyvo g.

(Gatvė)


Nr. (-) 6 KORTELĖ

111-A-2


(Planeto numerizacija)

## ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



## PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



|             |      |          |           |                      |      |           |                                           |
|-------------|------|----------|-----------|----------------------|------|-----------|-------------------------------------------|
| Pavadinimas |      | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitudės | Lipynė _____                              |
| Dangtis     |      | Kietas   |           |                      |      | 139.73    | Ar yra vandens? _____                     |
| Žemė        |      | Gruntas  |           |                      |      | 139.73    | Ar yra dujų? _____                        |
| Sienos      |      |          |           |                      |      |           | Pastabos _____                            |
| Dugnas      |      |          |           |                      |      | 139.73    | _____                                     |
| Vamzdžiai   | Nr.1 | PE       | 110       | Viršus               | 1.91 | 137.82    | Koordinatės X= 6065236.87<br>Y= 581936.01 |
|             |      |          |           | Apačia               |      |           |                                           |
|             | Nr.2 | PE       | 110       | Viršus               | 1.91 | 137.82    | GEOTECHA                                  |
|             |      |          |           | Apačia               |      |           |                                           |
|             | Nr.3 | PE       | 32        | Viršus               | 1.93 | 137.80    |                                           |
|             |      |          |           | Apačia               |      |           |                                           |
|             | Nr.4 |          |           | Viršus               |      |           |                                           |
|             |      |          |           | Apačia               |      |           |                                           |
|             | Nr.5 |          |           | Viršus               |      |           |                                           |
|             |      |          |           | Apačia               |      |           |                                           |
|             | Nr.6 |          |           | Viršus               |      |           |                                           |
|             |      |          |           | Apačia               |      |           |                                           |
|             | Nr.7 |          |           | Viršus               |      |           |                                           |
|             |      |          |           | Apačia               |      |           |                                           |
|             | Nr.8 |          |           | Viršus               |      |           |                                           |
|             |      |          |           | Apačia               |      |           |                                           |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Objekto Nr.:                |                          |
| Sudėtis                     | Tomas Valaitis           |
|                             | V.Pavardė                |
| Patikrinio                  | D. Šimanskas<br>100V-407 |
|                             | Pareikis V.Pavardė       |
| 2013-11-26                  |                          |
| (Irenginio tyrinėjimo data) |                          |