

Fekalinė kanalizacija
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 132


KORTELĖ

Vilnius
(miestas)


V. Gerulaičio g.
(gatvė)

111-A-3 (76/33 - 0390)
(planšeto nomenklatūra)


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 13 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Dangtis		ketus	650			122,26	
Žemė				0.00		122,26	
Sienos		bet					
Dugnas		bet	1500	4,07		118,19	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	300	Viršus			 LICENCIJOS NR.159TK-666 Objektas: Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas) Patikrino (v. pavardė) (parašas) 2017 03 10 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	4,34	117,92	
	Nr. 2	pvc	300	Viršus			
				Apačia	4,34	117,92	
	Nr. 3	pvc	200	Viršus			
				Apačia	4,19	118,07	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Apačia			
	Nr. 8			Apačia			
	Nr. 9			Apačia			
	Nr. 5a			Apačia			