

<u>Kolektorius</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Kameras</u> (Inginio pavadinimas) <u>nuo Tarybų ūkio šalinimo</u> (Gatvė)	Nr. (37) 91 KORTELE <u>111-A-5</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Vertikalinis 	X = 25698,40 Y = 28215,30	
Horizontalinis 		

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		135.76	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	2240 x 2070		131.63	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	2000 x 1800	Viršus	
				Apačia	131.63
	Nr. 2	bet.	2000 x 1800	Viršus	
				Apačia	131.63
	Nr. 3	bet.	900	Viršus	
				Apačia	132.46
	Nr. 4	asbc.	300	Viršus	
				Apačia	132.99
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/3326..

Sudarė Alvydas Unikytis (parašas) (pavardė)

Patikrino Alvydas (parašas) (pavardė)

1986. m. 07. mėn. 09. d.
 (Inginio tyrinėjimo data)