

<u>Kanalizacijos</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>kollektoriaus</u> (Irenginio pavadinimas) <u>Ozo</u> (Gatvė)	Nr. (40) 116 KORTELE <u>111-A-7</u> (Planšeto nomenklatūra)
---	--	--

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

(0.0)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kopėčių (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		119.89	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Žemė	grunt.	-	0.00	119.89	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	2100 x 1200	6.43	113.46	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	800	Viršus 7.55 Apačia 112.34	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>0-3/4323</u> Sudarė <u>Quin</u> (parašas) <u>P. Blykas</u> (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>9.6</u> m... <u>8</u> ... mėn <u>25</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet.	800	Viršus Apačia 7.55 112.34	
	Nr. 3	plien.	200	Viršus Apačia 3.46 116.73	
	Nr. 3 ^a	plien.	200	Viršus Apačia 6.42 113.47	
	Nr. 4	plien.	200	Viršus Apačia 2.96 116.93	
	Nr. 4 ^a	plien.	200	Viršus Apačia 6.41 113.48	
	Nr. 5	poliet.	160	Viršus Apačia 2.64 117.25	
	Nr. 5 ^a	plien.	200	6.41 113.48	