



<u>F. Ran.</u> (Komunikacija)		<u>Sul.</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>(5) 199</u>		KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Tauragny</u> (Gatvė)		<u>2771 III-A</u>			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS					


Vertikalinis



(-)
(1.12)

Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Bet.	690		116.08	
Žemė				0.0	116.08	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1.00	2.79	113.33	Paatobos
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 2	Bet.	190	Viršus	2.87	113.23
				Apačia		
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
Nr. 5			Viršus			
			Apačia			
Nr. 6			Viršus			
			Apačia			
Nr. 7			Viršus			
			Apačia			

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 0.5.4.321.2...

Sudarė Bomblauskas
(parašas) (pavardė)

Patikrino [Signature]
(parašas) (pavardė)

1978.7 m. 09 ... mėn. 20 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)