

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Prilūšimo brėžinys



25-191

Horizontalis


$$2 \text{ } \oplus \text{ } 1 \quad \begin{array}{r} \times 6064825,88 \\ \hline \gamma 582591,52 \end{array}$$

Pavard.	Medž	Diametras mm.	Aistūpas nuo dangčio m.	Altitudės m.	
Dangtis				114,97	
Zemė					
Slenas	PVC				
Dugnas	PVC	GOD	1,87	113,10	
VANZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	
				Apačia	1,87 113,00
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia	1,87 113,00
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? _____

Ar yra dujų _____

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

Objektas

2019.07.
(kortelės sudarymo data)

(kortelę sudarė)

<


Arvydas Černiauskas
Direktorius

Fekalinėk Nr. KORTELE 187 111-A-8
 (renginio pavadinimas) (plane) (planšetų nomenklatura)
 2019 VILNIUS OZO
 (sul.pastatymo metai) (miestas) (gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



X 6064832,06
Y 582562,21

Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	bet.			114,67	10
Žemė					(medžiaga, kiekis)
Sienos	bet.				Ar yra vandens?
Dugnas	bet.	1500	3,65	111,02	Ar yra dujų
VANZDZIAI	Nr.1	PVC 150	Viršus		UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
			Apačia 3,65	111,02	
	Nr.2	PVC 150	Viršus		Objektas
			Apačia 3,65	111,02	
	Nr.3	PVC 160	Viršus		
			Apačia 2,37	112,30	
	Nr.4	PVC 160	Viršus		
			Apačia 3,65	111,02	
	Nr.5		Viršus		
			Apačia		
					2019.07.
					(kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)
					Arvydas Černiauskas
					Direktorius

