



Vandentiekis (Komunikacija) kameros (Inginio pavadinimas) Nr. (2) 241^a KORTELE
Vilnius (Miestas) Tauragny (Gatvė) 2771 111-A-8 (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>200</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<u>115.02</u>	Ar yra vandens? ...
Žemė			0.0	<u>115.03</u>	Ar yra dujų? ...
Sienos	bet.				Pašabos ...
Dūgnas	bet.	300x250	2.43	<u>112.60</u>	...
Vamzdžiai	Nr. 1	Ret.	200	Viršus <u>1.77</u> <u>113.26</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	Ret.	200	Viršus <u>1.77</u> <u>113.26</u>	
	Nr. 3	Ret.	200	Viršus <u>1.77</u> <u>113.26</u>	Objekto Nr. <u>91-3/3313</u>
	Nr. 4	Ret.	100	Viršus <u>1.80</u> <u>113.23</u>	
	Nr. 5	Ret.	100	Viršus <u>1.80</u> <u>113.23</u>	Sudarė <u>Bomblauks</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	Patikrino <u>Plig</u> (parašas) (pavardė)
					1978.5 m. ... 09 ... mėn 20 d. (Inginio tyrinėjimo data)

Plig