

<u>Fekalinė</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Kanalizacija</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Dzeržinskio</u> (Gatvė)	Nr. (<u>6</u>) <u>25</u> KORTELE <u>2774-111-A-8</u> (Planšeto nomenklatura)
--	---	--

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		akcin.	0.65		114.28	
Žemė		grunt.		0.00	114.28	Ar yra vandens?
Sienos		beton.				Ar yra dujų?
Dugnas		beton.	1.00	2.87	111.41	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plien.	150	Viršus		
				Apačia	288	111.40
	Nr. 2	ker.	200	Viršus		
				Apačia	296	111.32
	Nr. 3	plien.	100	Viršus		
				Apačia	284	111.44
	Nr. 4	plast.	30	Viršus	182	112.46
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS			Objekto Nr. <u>013/3155.</u>	
			Sudarė	<u>K. P. Petruška</u> (parašas) (pavardė)
			Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
			1984 m. ... 07 ... mėn. 10 d.	
			(Įrenginio tyrinėjimo data)	