232a ITI Nr. 91

Fekalinė (Komunikacija) | kanal. šul. (Įrenginio pavadinimas) | Nr. 10) 34 KORTELĖ

Vilnius (Miestas) | Dzerzinsko (Gatvė) | 2494 111-A-8 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) | PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ketin.	0.65			113.22
Žemė		gr.		0.00		113.22
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1.00	1.43		111.79
Vamzdžiai	Nr. 1	keram.	150	Viršus		
				Apačia	1.57	111.65
	Nr. 2	keram.	150	Viršus		
				Apačia	1.57	111.65
	Nr. 3	ketin.	100	Viršus		
				Apačia	1.43	111.79
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės 3 metal. (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? –

Ar yra dujų? –

Pastabos .....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01.3/2362

Sudarė: Kartis (parašas) Petrauskas (pavardė)

Patikrino: [illegible] (parašas) – (pavardė)

1978 m. 09 mėn. 28 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp. ITI 15000 181-78