

240

ITI Nr. 91

<u>Vandentiekio kamera</u>		Nr. (5) <u>32^a</u>	KORTELE
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)	
<u>Vilnius</u>		<u>Dzeržinskio</u>	
(Miestas)		(Gatvė)	
		<u>2774 111-A-8</u>	
		(Planšeto nomenklatura)	

SULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>kopėčias</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<i>ketin</i>	<i>0.65</i>		<i>113.40</i>	
Žemė		<i>gr.</i>		<i>0.00</i>	<i>113.40</i>	Ar yra vandens?
Sienos		<i>bet.</i>				Ar yra dujų?
Dugnas		<i>bet.</i>	<i>248 x 202</i>	<i>2.22</i>	<i>111.18</i>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>ketin</i>	<i>100</i>	Viršus <i>1.82</i> Apačia	<i>111.58</i>	
	Nr. 2	<i>plien.</i>	<i>200</i>	Viršus <i>1.82</i> Apačia	<i>111.58</i>	
	Nr. 3	<i>ketin</i>	<i>100</i>	Viršus <i>1.82</i> Apačia	<i>111.58</i>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7	<i>170</i>		Viršus Apačia		
	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
	Objekto Nr. <i>01-3/3155...</i>					
	Sudarė		<i>Kreivys</i>	<i>Petruskas</i>		
	Patikrino		<i>...</i>	<i>...</i>		
	1974. m. mėn. ... d.					
	(Inginio tyrinėjimo data)					

Patikrintas: P. Kreivys
1974 m.