

43

ITI Nr. 91^a

31

EkologizacijakameraNr. (1) 91

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

vilnius2694 110 A-9



(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



$$x = 25418.55$$

$$y = 28188.22$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>kopecios</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		metal.	0.65		130.26	Ar yra vandens?
Žemė		grunt		0	130.26	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	1.89 x 3.30	6.54	123.72	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	2000 x 1800	Viršus Apačia 4.10	126.16	
	Nr. 2	bet	2000 x 1800	Viršus Apačia 5.93	124.33	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	bet	300	Viršus Apačia 3.38	126.88	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>91-3/1731</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Sudarė <u>Alina Kulakauskaitė</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Patikrino <u>Alina Kulakauskaitė</u> (parašas) (pavardė)
						1977. m. 12. mėn. 16. d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)