

Riebalų surinkėjas
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 212

KORTELE



Vilnius
(miestas)

Kalvarijų
(gatvė)

111-B-10 (76/32-0032)
(planšeto nomenklatura)



Šulinio pjūviai



Pririšimo brėžinys



X=6064553.3
Y=582969.2

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		122.88	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	122.88	Ar yra dujų? Pastabos Pilnas riebalų
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	1000			
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		UAR "Kiprėgelis"
			Apačia		
	Nr. 2		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 3		Viršus		Objektas:
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		Sudarė V. Čirlys 16KV-361
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		Patikrino (v. pavardė) (parašas)
			Apačia		(v. pavardė) (parašas)
					2014 09 (įrenginio tyrinėjimo data)