

KF valymo įreng. šulinio.
(Komunikacija) (Inžinerių pavadinimas)
Vilnius Lukšio
(Miestas) (Gatvė)



Nr. () 89 KORTELE

111-B-11 (76/32-0034)
(Planšetinė nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys)

PRIEŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		123,48	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Slonės		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1500	2,85	120,63	
Vandens	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 1,85	121,63	J. ŠALKAUSKO P1
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 1,85	121,83	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr.
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Blasius Karvelis</u> (Pavardė, pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>perdėm</u> (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		2000 m., 19... d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inžinerio tyrimo data)