

KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šuliny
(Įrenginio pavadinimas)
P. Lukšio
(Gatvė)



KORTELĖ Nr. 199a
111-B-12
76/32 - 0035
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadi- nimas		Medžia- ga	Diamet- ras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės	
Dangtis		Ket.	315			123.99	nėra	
Žemė				-			(Medžiaga, kiekis)	
Sienos		PVC					Ar yra vandens?	
Dugnas		PVC	300				nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			Ar yra dujų	
				Apacia	1.29	122.70	nėra	
	Nr.2	PVC	160	Viršus			Pastabos	
				Apacia	1.28	122.71	LAS07	
	Nr.3	PVC	110	Viršus				
				Apacia	1.29	122,70		
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"	
				Apacia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	N.Talutis
				Apacia				
	Nr.6			Viršus			Patikrino	
				Apacia				
	Nr.7			Viršus			2017-09-15 (Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apacia				