

111-B-13

174

ITI Nr. 91^aVandentiekis
(Komunikacija)Kamera
(Įrenginio pavadinimas)


Nr. (7) 224 KORTELE

Vilnius
(Miestas)Dzeržinskio
(Gatvė)2778
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <i>Kopėčios</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met	0.65			123.48	Ar yra vandens?
Žemė		grunt		0		123.48	Ar yra dujų?
Sienos		bet					Pastabos
Dugnas		bet	2.51 1.80	2.05		121.43	
Vamzdžiai	Nr. 1	spiz	100	Viršus	1.63	121.85	
				Apačia			
	Nr. 2	spiz	100	Viršus	1.63	121.85	
				Apačia			
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS							
Objekto Nr. 01-3/1577...							
Sudarė							Al. Kylakauskas (parašas) (pavardė)
Patikrino							Al. Kylakauskas (parašas) (pavardė)
197.8 m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)							