

111-B-13

177 ITI Nr. 91^aFranka/120016
(Komunikacija)Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Nr. (5) 227 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)Dzeržinskio
(Gatvė)2778
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	met	0.65		123.56	
Žemė	grunt		+ 0.22	123.84	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1.00	2.40	121.16	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 2.55	121.01
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 2.56	121.00
	Nr. 3	ker	100	Viršus Apačia 2.53	121.03
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01.3/15.77...
					Sudarė <i>DK</i> <i>Kurkavskas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Elvy</i> <i>Šturmaitis</i> (parašas) (pavardė)
					1978 m. mėn. 15 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)