8

ITI Nr. 91[d]

| FK | šulinio | Nr. (5) 102 KORTELĖ |
|---|---|---|
| (Komunikacija) | (Įrenginio pavadinimas) | |
| Vilnius | Verkių | 111 - B - 15 |
| (Miestas) | (Gatvė) | (Planšeto nomenklatūra) |

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)




PRIRIŠIMO BRĖŽINYS




| Pavadinimas | | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | ket. | 650 | | | 123.96 |
| Žemė | | | | 0 | | 123.96 |
| Sienos | | bet. | | | | |
| Dugnas | | bet. | 1000 | 2.81 | | 121.15 |
| Vamzdžiai | Nr. 1 | ker. | 200 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 3.02 | 120.94 |
| | Nr. 2 | ker. | 200 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 3.02 | 120.94 |
| | Nr. 3 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 4 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 5 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 6 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 7 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |

Lipynės met 1
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos .....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 81-3/344

| Sudarė | (parašas) | (pavardė) |
|---|---|---|
| Patikrino | (parašas) | (pavardė) |

1985 m. 11 mėn. 8 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp.ITI-84