



<u>KF</u> (komunikacija)	<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)	Nr. <u>147⁶</u>
<u>Vilnius</u> (miestas)	<u>Žygio</u> (gatvė)	111-B- <u>15</u> (planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai

Vertikalinis

Horizontalinis

Pririšimo brėžinys

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės14..... (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	650			124.33	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		g./b.					Pastabos	
Dugnas		bet.	1500	4.70		119.63		
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus				J.Šalkausko personalinė įmonė 8 286 80075
				Apačia	4.80	119.53		
	2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	4.80	119.53		
	3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	4.05	121.28		
	3 ^a	PVC	160	Viršus				
				Apačia	4.70	119.63		
				Viršus				Objektas:
				Apačia				
			Viršus					
			Apačia					
			Viršus					
			Apačia					
			Viršus			Sudarė	B. Karvelis	
			Apačia				(v. pavardė)	
			Viršus			Patikrino	J.Šalkauskas	
			Apačia				(v. pavardė)	
			Viršus			2006 02		
			Apačia			(įrenginio tyrinėjimo data)		