


<u>KF</u> (komunikacija)	<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)	Nr. <u>208</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (miestas)	<u>S.Žukausko</u> (gatvė)	<u>111-B-16</u> (planšeto nomenklatūra)	

Šulinio pjūviai


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



↑
 S

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės16..... (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	650			124.48	Ar yra vandens?-.....	
Žemė							Ar yra dujų?-.....	
Sienos		g./b.					Pastabos	
Dugnas		bet.	1500	5.10		119.38		
Vamzdžiai	1	PVC		Viršus			 J.Šalkausko personalinė įmonė 8 286 80075	
				Apačia				
	2	PVC	200	Viršus			Objektas:	
				Apačia	5.23	119.25		
				Viršus			Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)	
				Apačia				
				Viršus			Patikrino J. Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)	
				Apačia				
			Viršus			2005 05 (įrenginio tyrinėjimo data)		
			Apačia					