

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 99

KORTELE



Vilnius
(miestas)

K. Ladygos
(gatvė)


111-B-16
(planšeto nomenklatura)


S ↑

Šulinio pjūviai



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 12 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	650			124.08	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		g./b.					Pastabos	
Dugnas		bet.	1500	3.60		120.48		
Varnzdžiai	1	PVC	300	Viršus			 J. Šalkausko personalinė įmonė 8 286 80075	
				Apačia	3.70	120.38		
	2	PVC	300	Viršus				
				Apačia	3.70	120.38		
	3	PVC	250	Viršus			Objektas:	
				Apačia	3.70	120.38		
	4	PVC	200	Viršus			Sudarė	
				Apačia	3.70	120.38		
				Viršus			Patikrino	
				Apačia				
				Viršus			2003 07 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				